

Fiche Contrôle Poteaux / Bouches Incendie



Résultat Mise en Eau
Conforme
Résultat Débit / Pression
Conforme



Localisation

Commune **LE BOULOU**
Adresse **RTE DU MAS LLINAS**

Identification

Code SIAEP **69**
Code SDIS66 **66024_69**



Equipement

Type Bouche Inc/ Poteau Inc	PI
Marque	BAYARD
Modèle	Emeraude
Diamètre	100

Contrôle Visuel

Repérage bouche à clé	RAS
Peinture du corps de PI	RAS
Peinture du socle de PI	RAS
Numerotation	ABS
Socle d'ancrage	RAS
Accessibilité	RAS
Volant de manœuvre	RAS
Carré de manoeuvre	RAS
Coffre et serrure	NA
Bouchon gauche	RAS
Bouchon droit	RAS
Bouchon centre	RAS

Protocole de contrôle **Pression Débit**

Essai de mise en Eau

Ecoulement sur ouverture	Conforme
--------------------------	----------

Essai débit pression

Altitude NGF	
Pression statique (Bar)	4,2
Piezométrie NGF	42,8
Pression dynamique (Bar)	3,7
Débit testé (m ³ /hr)	42
Alpha coef perte de charge (mCE/(m ³ /s) ²)	17069
Pression résiduelle à 60 m ³ /hr (Bar)	3,7
Débit sous 1 Bar relatif de pression (m ³ /hr)	157
Débit maximum à la P atmos (m ³ /hr)	180
Résultat du Contrôle	Conforme

Commentaire

Contrôleur Jean-Michel Gil	Logger Syrinix de Contrôle 29141524	Horodatage du controle 2022-05-24 11:16:02
-------------------------------	--	---